



Kortlægning af 41 lejligheder



Skimmelvækst i kammeret pga. manglende isolering kombineret med for lidt opvarmning om vinteren.



Skimmelvækst i soveværelset pga. indretningen.

Baggrund

Beboerne i ejendomsbebyggelsen havde i nogle år - særligt i gavllejlighederne - haft problemer med fugt og skimmelvækst på ydervæggene.

Undersøgelsen havde til formål at afdække omfanget og årsagen til fugt- og skimmelproblemerne.

Undersøgelsen viste, at størstedelen af de dårligt isolerede gavlydervægge var med skimmelvækst, og at omfanget af skimmelvæksten blev væsentligt forøget når beboerne sparede på opvarmningen.

Vi anbefalede, at ejendommen blev efterisoleret med en udvendig facadeisolering, og at samtlige gavlydervægge blev afrenset for skimmelvækst.

Ejendom

AB Nat i København

Bygherre

Dan-Ejendomme as

Ansvarlig projektleder

Lotte Pia Uttrup

Kortlægning og registrering

Lotte Pia Uttrup