



Sundhedseftersyn i 670 lejligheder



Skimmelvækst pga. vandskade fra badeværelset.



Skimmelvækst i tagrum pga. åbentstående loftlem.

Baggrund

I løbet af få år blev der renoveret flere badeværelser pga. vandskader fra badeværelset.

Vandskaderne gav anledning til problemer med skimmelvækst og et stigende antal klager fra beboerne over helbredsgener.

Sundhedseftersynet skulle kortlægge omfanget af vandskaderne fra badeværelserne og omfanget af lejligheder med fugt- og skimmel-svampeproblemer med risiko for helbredsgener.

Kortlægningen blev udarbejdet med udgangspunkt i materiale fra Boligselskabernes Landsorganisation. Resultaterne blev efterfølgende inddraget i en renoveringsplan for bebyggelsen.

Bygherre

BO-VEST

Ansvarlig projektleder

Lotte Pia Uttrup

Kortlægning og registrering

Simona Dalsgaard

Casper Norling

Ulrich Kaarsgaard

Samarbejdspartner

Lyngkilde as har som underrådgiver bistået med registrering.