



Mikrobiel undersøgelse i en præstebolig i Hørsholm



Massivt angreb af skimmelsvamp i hele tagkonstruktionen.



Mycometer-test taget i krybekælderen under stuegulvet.

Baggrund

I forbindelse med sygdom hos familiens barn blev der foretaget en mikrobiel undersøgelse i ejendommen.

Vores undersøgelse viste, at tagkonstruktionen var med massivt angreb af skimmelvækst.

Undersøgelsen resulterede også i en handlingsplan som beskrev alle nødvendige tiltag. F.eks. udskiftning af tagkonstruktionen, ombygning af gulvkonstruktionen, værelse samt afrensning af kældergulve og -vægge.

Undersøgelsen blev suppleret med radonmålinger for at påvise radonkoncentrationen i et børneværelse, kælderen og krybekælderen. Kun i krybekælderen var det nødvendigt, at lave tiltag i form af forbedret ventilationsforhold.

Bygherre

Hørsholm Menighedsråd

Ansvarlig projektleder

Casper Roland Norling

Kortlægning og registrering

Lotte Pia Uttrup

Casper Roland Norling